



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	859229 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	17/06/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-.	Status / Estado	WO Issued & Released
	-.	Supervisor	ANGEL GONZALEZ
	-.		
	Work Order Reference Equip./Asset Condition		

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	CR017
Manufacturer / Fabricante	Grove
Model Desc. / Desc. Modelo	CR017 RT600E Grove RT600E
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CR017 CR017 RT600E Grove
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Mantenimiento Preventivo

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Mantenimiento Preventivo

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
032449	Victor Moras	6:30 pm		
043515	Angel Acavedo			

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Printed / Impreso: 17/06/22

Page / Página 1 of / de 3

Complete values / Completa estos valores:


Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	17 de junio del 2022
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	6:30 am
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	17 de junio del 2022
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	11:30 am

Failure / Falla	Fallas de mantenimiento
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	Cambio de aceite y filtros

Comments / Comentarios

CR017
 Horometro...13923.
 Trabajo realizado.
 Mantenimiento preventivo.
 Engrase de boom
 Lubricación de cable.
 Reparación de base del parking brake
 Equipo operativo..
 Tec. Victor Macias
 Tec. Anel Acevedo

Se recadra a cambiane el aceite del motor.
 y la felba
 donde colocara. todos nuevos.
 Se engrasa el equipo y se lubrica el cable
 Se ajusta. base del parking brake
 equipo operativo

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	17/06/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Victor M - Anel A
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	17-6-2022

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 3